

INVESTIGACIÓN DE OFICIO Nº 06/01

Apertura: 1 de marzo de 2006
Cierre: 31 de diciembre de 2006

Objeto de revisión: **LIMPIEZA VIARIA**

Ambito: **ZONA 3**

Colaborador/a: **Jaime Valle**

Revisión	DIA	HORA	LIMPIEZA VIARIA							OBSERVACIONES
			tramos	CALIFICACIÓN						
				A	%	B	%	C	%	
1	21-abr	14:30	31	5	16	9	29	17	55	Suciedad en algunos tramos. Abundantes deposiciones caninas
2	04-maig	16:00	31	6	19	8	26	17	55	Abundantes deposiciones caninas, en Cº Calvario. Hojarasca en c/Castellón.
3	18-maig	15:30	31	6	19	9	29	16	52	Deposiciones caninas. Suciedad en árboles. Restos obra en acera.
4	02-juny	16:00	31	10	32	6	19	15	48	Siguen las deposiciones caninas (secas). Nivel de limpieza más deteriorado en general.
5	16-juny	15:30	31	2	6	5	16	24	77	Deposiciones caninas. Muchos trastos en vía pública.
6	22-juny	16:00	31	4	13	1	3	26	84	Siguen las deposiciones caninas. c/Valencia: acera derecha limpia. Acera izquierda sucia.
7	05-jul	15:00	31	11	35	4	13	16	52	En general, ha aumentado la suciedad, la hojarasca y las deposiciones caninas.
8	21-jul	15:00	31	5	16	5	16	21	68	Se observa una mejora, pero no en todos los tramos
9	03-ag	14:30	31	6	19	7	23	18	58	Mucha suciedad en cº Calvario, Pl. Molí y tramos peatonales de los "Grupos"
10	19-ag	13:45	31	10	32	4	13	17	55	Mucha suciedad en cº Calvario, Pl. Molí y tramos peatonales de los "Grupos"
11	01-set	15:30	31	8	26	3	10	20	65	Calle Valencia: mitad sucia. Dep. caninas.
12	15-set	15:20	31	11	35	8	26	12	39	Deposiciones. caninas. Plásticos, botellas en Paseo Calvario. Calle Valencia izq. Sucia.
13	30-set	15:30	31	7	23	9	29	15	48	Ha mejorado la limpieza de las zonas peatonales. No así el Cº Calvario.
14	21-oct	13:35	31	13	42	2	6	16	52	Vuelve a incrementarse la suciedad en general.
15	26-oct	15:30	31	14	45	4	13	13	42	Continúa la suciedad general, especialmente en zonas peatonales y Camino Calvario
16	10-nov	14:45	31	11	35	2	6	18	58	Mucha hojarasca en zonas peatonales. Restos obra sobre calzada en c/Alicante.
17	23-nov	15:30	31	11	35	9	29	11	35	Deposiciones caninas. Botellas, trastos, escombros, hojarasca y suciedad en c/Calvario.
18	15-des	16:15	31	1	3	3	10	27	87	Estantería y cristal roto en c/Zaragoza. Vallas caídas y colchón y trastos en S. Giner
19	21-des	14:30	31	13	42	0	0	18	58	Están podando en Grupos; Trastos y vallas caídas en S. Giner; 2 sofás en Juan Juanes;

Simbología:

Tramos	Número de segmentos de calle a revisar			
Calificación	A	Deficiente	%	Porcentaje sobre el total de tramos
	B	Regular	%	Porcentaje sobre el total de tramos
	C	Aceptable	%	Porcentaje sobre el total de tramos